

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный ПМ 86250041000119736584 Дата 20.10.2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Маяковского ул., д. 22, блок 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)360003 (доб.8000)

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 208 г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1 « 14 » ноября 2025 г.
(место выдачи предписания)

1. Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. От 28.12.2024) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86250041000119736584 в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218 по адресу:

628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фёдорова, д. 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие

устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

3. На момент обследования на 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

4. На момент проведения обследования на 2 этаже в санузле для девочек обнаружены дефекты пола в виде частичного отсутствия керамических плит, в санузле для мальчиков: дефекты дверей туалетных кабинок и оконных подоконников в виде сколов и трещин, дефекты стен в виде частичного отсутствия керамических плит, что не соответствует требованиям п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

5. В санузле для девочек на 1 этаже присутствуют дефекты оконных подоконников в виде сколов, что не соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

6. В санузле для мальчиков на 1 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин, отслоения краски и следов течи, что не соответствует требованиям п. 2.5.1; 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

7. На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В коридоре 2 этажа (переход в обеденный зал) присутствуют дефекты пола в виде сколов керамических плит, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

8. На 2 и 3 этажах имеются дефекты дверей (вход в правое и левое крыло) в виде сколов и трещин стекла, что не соответствует требованиям п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

9. 1 этаж:

11 кабинет (2а/4в) – 30,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,0 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), списочный состав 29/28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

На момент проведения обследования в кабинете обнаружены дефекты пола в виде трещин линолеума, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

12 кабинет (2г – 1 ТНР, 1 ЗПР, 3 НОДА) – 46,8 кв.м, списочный состав 30 детей. Площадь на одного обучающегося 1,5 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), также превышено количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: фактически – 4 ребенка с ОВЗ, норматив - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

13 кабинет (1а /3а - 3 ТНР, 1 ЗПР:) – 47,7 кв.м., списочный состав 25/26 детей . Площадь на одного обучающегося 1,7/1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), также превышено количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 3а классе: фактически – 4 ребенка с ОВЗ, норматив - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

14 кабинет (3в – 2 ЗПР, 1 ТНР) – 46,8 кв.м., списочный состав 26 детей. Площадь на одного обучающегося 1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

15 кабинет (1г/ 3г - 1 ТНР, 1 ЗПР) – 47,5 кв.м., списочный состав 12/28 детей. Площадь на одного обучающегося в 3г классе - 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

16 кабинет (1б/3б) – 47,2 кв.м., списочный состав 25/24 детей. Площадь на одного

обучающегося 1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

17 кабинет (1в/ 3д) – 46,7 кв.м., списочный состав 25 детей в обоих классах. Площадь на одного обучающегося 1,8/кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

18 кабинет (2б – 3 ТНР/4б) – 50,1 кв.м., списочный состав 28/27 детей. Площадь на одного обучающегося 1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

2 этаж:

28 кабинет (2в/4а) – 49,1 кв.м., списочный состав 29/28 детей. Площадь на одного обучающегося 1,6/1,7 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

29 кабинет (4д – 2 ТНР, 3 ЗПР) – 48,5 кв.м., списочный состав 29 детей. Площадь на одного обучающегося 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), , что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14, также превышено количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: фактически – 5 детей с ОВЗ, норматив - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.4.14.

10. На момент обследования кабинеты №№ 33, 28, 26, 23, 22, 20, 21, 18, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

11. На момент обследования кабинет физики с лаборантской и кабинет биологии с лаборантской не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

12. На момент проведения обследования выявлены следующие дефекты отделки помещений:

1. Кабинет №32 (биология): дефекты пола в виде провалов напольного покрытия;

2. кабинет №34: дефекты стен в виде отслоения краски;

3. кабинет №36 (информатика): дефекты стен в виде трещин, дефекты пола в виде трещин и отслоение линолеума от поверхности пола;

4. кабинет №№ 11, 37: дефекты пола в виде трещин линолеума;

5. кабинеты №№ 20, 22, 26, 29: дефекты пола в виде трещин линолеума и провалов в полу;

6. кабинет №27: дефекты стен в виде трещин;

7. кабинет №21: дефекты пола в виде трещин и отсутствия части линолеума, дефекты стен в виде сколов;

8. кабинет №15: дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума;

9. кабинет №14: дефекты пола в виде трещин линолеума и дефекты стен в виде сколов;

10. кабинет №12: дефекты пола в виде трещин линолеума и дефекты дверей в виде сколов и вмятин;

11. кабинет №10: дефекты пола в виде трещин линолеума и волнообразного настила, дефекты стен в виде трещин.

12. В тренерской при спортивном зале также обнаружены дефекты пола в виде трещин.

13. В кабинете технологии для мальчиков присутствуют дефекты стен в виде трещин и сколов.

14. В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов

напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин. Все вышеперечисленное не соответствует требованиям п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

13. Площадь на одно оборудованное посадочное место – 0,5 кв.м. (норматив - не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место), что не соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

14. На момент проведения обследования в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря на 1 этаже обнаружены дефекты потолка в виде следов течи, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

15. Согласно протоколу лабораторных измерений уровней искусственной освещенности в зданиях и сооружениях №1057.25.Ф от 01.11.2025 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) уровни искусственной освещенности в кабинете №4 (технология, девочки) фактически – 257,8 Лк, норматив – 400 Лк, что не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. От 28.12.2024) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

у с т р а н и т ь нарушения в срок 14.04.2026

Рекомендовать:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ
ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218 по
адресу: 628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фёдорова, д. 6**

1. Оборудовать площадку для сбора отходов в соответствии с требованиями п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Установить в учебных кабинетах ограждающие устройства отопительных приборов, в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Обеспечить наличие санитарных узлов для мальчиков и для девочек на 3 этаже в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Устранить на 2 этаже в санузле для девочек дефекты пола в виде частичного отсутствия керамических плит, в санузле для мальчиков: дефекты дверей туалетных кабинок и оконных подоконников в виде сколов и трещин, дефекты стен в виде частичного отсутствия керамических плит в соответствии с требованиями п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Устранить в санузле для девочек на 1 этаже дефекты оконных подоконников в виде сколов в соответствии с п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Устранить в санузле для мальчиков на 1 этаже дефекты стен и потолка в виде трещин, отслоения краски и следов течи в соответствии с требованиями п. 2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Устранить в коридоре на 3 этаже дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, в коридоре 2 этажа (переход в обеденный зал) дефекты пола в виде сколов керамических плит в соответствии с требованиями п. п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Устранить на 2 и 3 этажах дефекты дверей (вход в правое и левое крыло) в виде сколов и трещин стекла, в соответствии с требованиями п. п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить количество детей в кабинетах : 11 кабинет (2а/4в), 12 кабинет (2г-1 ТНР, 13ПР, з НОДА), 13 кабинет (1а/3а- 3 ТНР, 1 ЗРА), 14 кабинет (3в-2 ЗПР, 1 ТНР), 15 кабинет (1г/ 3г - 1 ТНР, 1 ЗПР), 16 кабинет (1б/3б), 17 кабинет (1в/ 3д), 18 кабинет (2б – 3 ТНР/4б), 28 кабинет (2в/4а), 29 кабинет (4д – 2 ТНР, 3 ЗПР), исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах в соответствии требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Также обеспечить количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в кабинетах (3а, 4д, 2г) в соответствии требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Оборудовать кабинеты №№ 33, 28, 26, 23, 22, 20, 21, 18, 17, кабинет технологии для девочек дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Обеспечить кабинет физики с лаборантской и кабинет биологии с лаборантской холодным и горячем водоснабжением, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Устранить дефекты отделки помещений:

1. Кабинет №32 (биология): дефекты пола в виде провалов напольного покрытия;

2. кабинет №34: дефекты стен в виде отслоения краски;

3. кабинет №36 (информатика): дефекты стен в виде трещин, дефекты пола в виде трещин и отслоение линолеума от поверхности пола;

4. кабинет №№ 11, 37: дефекты пола в виде трещин линолеума;

5. кабинеты №№ 20, 22, 26, 29: дефекты пола в виде трещин линолеума и провалов в полу;

6. кабинет №27: дефекты стен в виде трещин;

7. кабинет №21: дефекты пола в виде трещин и отсутствия части линолеума, дефекты стен в виде сколов;

8. кабинет №15: дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума;

9. кабинет №14: дефекты пола в виде трещин линолеума и дефекты стен в виде сколов;

10. кабинет №12: дефекты пола в виде трещин линолеума и дефекты дверей в виде сколов и вмятин;

11. кабинет №10: дефекты пола в виде трещин линолеума и волнообразного настила, дефекты стен в виде трещин.

12. В тренерской при спортивном зале также обнаружены дефекты пола в виде трещин.

13. В кабинете технологии для мальчиков присутствуют дефекты стен в виде трещин и сколов.

14. В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин.

В соответствии с требованиями п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

13. Обеспечить площадь на одно оборудованное посадочное место в соответствии с требованиями табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

14. Устранить в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря на 1 этаже дефекты потолка в виде следов течи, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

15. Довести уровень искусственной освещенности в кабинете №4 (технология, девочки) в соответствии с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛУТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218 по адресу: 628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фёдорова, д. 6

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 22, блок 1, тел. 360-003 (доб.8000) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 14.04.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт _____ Мищенко М.Ю.
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» 11 2025 г.

по доверенности _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: